

开关信号拉低QR11基极电压

至IC5 9脚
焊枪送丝信号

至QR4 C极
手动送丝信号

过流保护增强电路

IC10 1脚
霍尔信号

过流保护
IC8 2脚

IC11 7脚

主电保护电路

送丝电源

Q14基极